


Bodeminformatie

van Egmondstraat 13 te Millingen aan de Rijn



Geselecteerd gebied



25-meter contour



Locatie



Percelen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Gegevens binnen het geselecteerde gebied	4
Locaties	4
Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied	8
Locaties	8
Disclaimer	10
Toelichting	11

Inleiding

In deze rapportage treft u gegevens aan die afkomstig zijn uit het BIS van de gemeente Berg en Dal. Hiermee krijgt u een indruk van de aan- of afwezigheid van gegevens over mogelijke bodemverontreiniging in het geselecteerde gebied. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is.

Dit rapport bestaat uit vier delen:

1. Voorblad: Deze pagina bevat een tekening van het geselecteerde gebied.
2. Informatie over het geselecteerde gebied, per locatie gegroepeerd
De in het bodeminformatiesysteem van de gemeente Berg en Dal aangetroffen informatie over locaties die zich binnen het geselecteerde gebied bevinden.
3. Disclaimer
4. Toelichting op de rapportage: Hier vindt u de uitleg van de gegevens die in dit rapport zijn vermeld.

Als u vragen heeft over de in dit rapport vermelde gegevens dan kunt u contact opnemen met de gemeente Berg en Dal via email gemeente@bergendal.nl of telefonisch met 14024.

Gegevens binnen het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Bijlandt-terrein

Locatienaam	Bijlandt-terrein
Adres	Graaf van Bijlandtstraat
Woonplaats	Millingen aan de Rijn
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101441
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE026500033
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	voldoende gesaneerd
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	Potentieel Ernstig
Laatst uitgevoerd onderzoek	Evaluatieverslag saneren: Evaluatie bodemsanering - Fase 2 - Bylandtstraat Millingen a/d Rijn 23-07-2013

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
23-07-2013	Evaluatieverslag saneren	Evaluatie bodemsanering - Fase 2 - Bylandtstraat Millingen a/d Rijn	Arcadis	01684083	
10-02-2012	Evaluatieverslag saneren	Evaluatie bodemsanering Bylandtstraat Millingen a/d Rijn	Arcadis	01360148	
10-01-2011	Saneringsplan	BIJLANDTTERREIN	Arcadis	110301.000039.014	
14-07-2010	Nader onderzoek	BIJLANDTTERREIN	Arcadis		
14-06-2010	Nader onderzoek	Nader bodemonderzoek Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	Arcadis		
10-01-2010	Saneringsplan	Saneringsplan Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	Arcadis		
25-11-2008	Bouwstoffenbesluit	Partij grond bylandterrein	Öko-Care B.V.		
04-02-2008	Nader onderzoek	BIJLANDTTERREIN	Arcadis		
19-11-2007	Nader onderzoek	Bijlandtterrein	Bouwfonds Mab		
17-07-2003	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	Nader onderzoek asbest in grond conform NEN5707 Graaf van	Öko-Care B.V.		

		Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn			
05-05-2003	ASB - asbest onderzoek NEN 5707	BIJLANDTTERREIN	Ascor		
27-09-2002	Sanerings onderzoek	Saneringsonderzoek -plan	Arcadis		
11-07-2002	Nader onderzoek	BIJLANDTTERREIN	Arcadis		
05-07-2000	Verkennd onderzoek stortplaatsen	BIJLANDTTERREIN (VOS)	De Straat Milieu adviseurs B.V.		
26-06-1998	Sanerings onderzoek	BIJLANDTTERREIN	Arcadis		
01-04-1998	Nader onderzoek	BIJLANDTTERREIN	Arcadis		
26-03-1996	Verkennd onderzoek NVN 5740	Graaf Van Bijlandtteren	BMM Milieukundig Adviesbureau b.v.		
01-05-1995	Nader onderzoek	Bijlandtteren	Heidemij		
01-05-1995	Nader onderzoek	Bijlandtteren	Heidemij		
14-10-1987	Nader onderzoek	Ao Div Lok: Van Egmondstraat	BKH Adviesbureau		
21-05-1987	Indicatief onderzoek	9 Lok: Egmondstraat	BKH Adviesbureau		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
BIJLANDTTERREIN	BDB-41058-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN	BDB-41059-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN	BDB-41054-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN	BDB-41049-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN	BDB-41055-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN	BDB-41493-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN	BDB-41067-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN	BDB-41057-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN	BDB-41455-02-001.pdf
Bijlandtteren	BDB-41030-02-002.pdf
Bijlandtteren	BDB-40946-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN (VOS)	41681.pdf
BIJLANDTTERREIN (VOS)	BDB-41461-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN (VOS)	BDB-41377-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN (VOS)	BDB-41491-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN (VOS)	BDB-41320-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN (VOS)	BDB-41173-02-001.pdf

BIJLANDTTERREIN (VOS)	BDB-41435-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN (VOS)	BDB-41471-02-001.pdf
BIJLANDTTERREIN (VOS)	BDB-41398-02-001.pdf
Evaluatie bodemsanering Bylandtstraat Millingen a/d Rijn	BDB-41089-02-001.pdf
Evaluatie bodemsanering Bylandtstraat Millingen a/d Rijn	Sanerings evaluatie 10-02-2012.pdf
Graaf Van Bijlandtterrein	BDB-41053-02-001.pdf
Nader bodemonderzoek Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	Nader onderzoek 14-6-2010.pdf
Nader onderzoek asbest in grond conform NEN5707 Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	BDB-41051-02-001.pdf
Nader onderzoek asbest in grond conform NEN5707 Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	ASB - asbest onderzoek NEN 5707 17-7-2003.pdf
Partij grond bylandterrein	BDB-41028-02-001.pdf
Saneringsonderzoek -plan	Sanerings onderzoek 27-09-2002.pdf
Saneringsplan Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	BDB-41455-02-001.pdf
Saneringsplan Graaf van Bijlandtstraat Millingen aan de Rijn	Saneringsplan 10-1-2010.pdf

Verontreinigende activiteiten

Activiteit	Start	Einde	Vervallen	Benoemd	Verontreinigd	Spoed	Voldoende onderzocht
schoenenfabriek	1950	onbekend	Nee	Ja	Onbekend	Nee	Onbekend
metaalconstructiebedrijf	onbekend	1994	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
leerlooiery (na 1900, chroomzouten)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
wieldraaiery (metaal)	onbekend	1994	Nee	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
scheepswerf, nieuwbouw en reparatie (metaal na 1890)	onbekend	onbekend	Nee	Nee	Onbekend	Nee	Onbekend
hbo-tank (ondergronds)	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
hbo-tank (bovengronds)	onbekend	1994	Nee	Per definitie	>I	Nee	Onbekend
stortplaats op land (niet gespecificeerd)	onbekend	onbekend	Ja	Per definitie	>I	Nee	Onbekend
stortplaats puin en/of bouw- en sloopaflval op land	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend
stortplaats huishoudelijk aflval op land	onbekend	onbekend	Niet van toepassing	Per definitie	Onbekend	Nee	Onbekend

Geconstateerde verontreinigingen

Matrix	Overschrijding	Oppervlakte	Volume	Boven	Onder	Opmerking
Grondwater	I		100 m3	0 m	0 m	De olieverontreiniging wordt geschat rond 100 m3. (SO/SP blz 10)
Grondwater	S			0 m	0 m	
Grond	I	75 m2		3,5 m	3,5 m	De olie verontreiniging wordt geschat op 50 a 100 m3 (SO/SP blz10). Het oppervlak wordt niet gegeven.
Grond	S			0 m	0 m	

Grond	I	9000 m2		,3 m	2 m	vml kleiputten volgestort met puin, grond en huisvuil
Grond	I	270 m2		2,5 m	2,5 m	leerafval

Besluiten

Datum	Besluit	Kenmerk	Status
02-12-2013	Instemmen uitgevoerde sanering	01785332	Definitief
08-10-2012	Instemmen uitgevoerde sanering	01474264	Definitief
20-06-2012	Instemmen met SP	01394290	Definitief
30-05-2011	Instemmen met SP	01130294	Definitief
30-05-2011	beschikking ernstig, geen spoed	01130294	Definitief
	Start sanering	2011-015480	Definitief

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Type sanering	Zorgstatus	Uiterste start	Werkelijke start	Werkelijke einddatum
Maatschappelijk	Registratie		21-11-2013	21-11-2013

Saneringscontouren

Matrix	Datum	Gerealiseerd bovengrond	Gerealiseerd ondergrond
Grond	08-10-2012	aanbrengen leeflaag BGW	stabiel, gr.restver./pas.zorg, geen mon
	02-12-2013	aanbrengen leeflaag BGW	stabiel, gr.restver./pas.zorg, geen mon

Zorgmaatregelen

Matrix	Maatregel start	Duur	Eind	Overschrijding	Kader	Type maatregel
Grond	02-12-2013			I	Wbb	Leeflaag in stand houden / Verbod graafactiviteiten

Overige beschikbare documenten

Locatie	Downloadlink
Bijlandt-terrein	Instemmen met SP 20-06-2012 1394290.pdf
Bijlandt-terrein	Besluit 1130294.pdf
Bijlandt-terrein	Instemmen uitgevoerde sanering 08-10-2012 1474264.pdf

Gegevens binnen de 25-meter contour rond het geselecteerde gebied

Locaties

De volgende bodemlocaties zijn bekend in het geselecteerde gebied:

Locatie: Egmondstr. NAAST nr 18

Locatienaam	Egmondstr. NAAST nr 18
Adres	van Egmondstraat
Woonplaats	Millingen aan de Rijn
Gemeente	Berg en Dal
Locatiecode	AA024101263
Locatiecode bevoegd gezag Wbb	GE024101369
Gegevensbeheerder	Berg en Dal
Vervolgactie Wbb	uitvoeren OO
Statusverontreiniging op basis van onderzoeken	
Laatst uitgevoerd onderzoek	Verkenkend onderzoek NEN 5740: Egmondstr. NAAST nr 18 17-11-2003

Uitgevoerde onderzoeken

De volgende bodemonderzoeken zijn bekend binnen deze locatie:

Datum	Type	Naam	Auteur	Opdrachtnummer	Conclusie overheid
17-11-2003	Verkenkend onderzoek NEN 5740	Egmondstr. NAAST nr 18	Ecopart B.V.		

Beschikbare documenten per onderzoek

Onderzoek	Downloadlink
Egmondstr. NAAST nr 18	BDB-40988-02-001.pdf
Egmondstr. NAAST nr 18	BDB-40988-02-002.pdf

Verontreinigende activiteiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Geconstateerde verontreinigingen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Besluiten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Beschikbare documenten per besluit

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Sanering

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Saneringscontouren

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Zorgmaatregelen

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Overige beschikbare documenten

Bij de Gemeente Berg en Dal zijn hierover geen digitale gegevens beschikbaar of (nog) niet ingevoerd.

Disclaimer

De bodeminformatie die u in deze rapportage aantreft is met zorg in het bodeminformatiesysteem ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat informatie is verouderd, onvolledig is of onjuistheden bevat. De gemeente Berg en Dal is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. Het ontbreken van gegevens in het BIS of deze rapportage wil niet zeggen dat er geen bodemverontreiniging op een perceel of in een gebied aanwezig is. Indien u fouten of onvolkomenheden in de rapportage aantreft kunt u ons helpen door voor de gemeente Berg en Dal deze te mailen naar gemeente@bergendal.nl

Toelichting

Locatie

Algemene gegevens waaronder de locatie in het BIS bekend is. Daarnaast wordt aangegeven of de locatie betrekking heeft op een verontreiniging die na 1 januari 1987 is ontstaan (een zorgplicht geval dat onmiddellijk ongedaan gemaakt moet worden/zijn).

Status

In de wet bodembescherming wordt onderscheid gemaakt tussen ernstige en niet ernstige verontreinigingen. Bij ernstige verontreinigingen wordt vervolgens beoordeeld of bij het huidige gebruik er mogelijke risico's aanwezig zijn. Op basis van de beschikbare gegevens wordt de verontreinigingssituatie zo goed mogelijk ingeschat en vermeld onder het veld 'beoordeling'. Pas als de verontreiniging voldoende is onderzocht wordt de conclusie vastgelegd in een formeel besluit. Dit is onder het veld 'Beschikking' aangegeven.

Sanering

In een saneringsplan wordt aangegeven hoe de sanering wordt uitgevoerd. Dit kan voor een beperkt deel van het terrein gelden (deelsanering) of in verschillende fasen worden uitgevoerd. Als het bevoegd gezag een termijn heeft afgegeven voor het starten van de sanering dan wordt dat hier vermeld. Indien wordt ingestemd met het eindresultaat van de sanering (vastgelegd in een evaluatierapport) wordt ook de einddatum van de sanering ingevuld.

Uitgevoerde onderzoeken

Een lijst van rapporten die betrekking hebben op de locatie. Deze rapporten worden in het geval van ernstige verontreiniging beoordeeld door het bevoegd gezag Wbb.

(mogelijk) verontreinigende activiteiten

Dit is een overzicht van bekende historische (bedrijfs)activiteiten die op de locatie aanwezig zijn geweest en mogelijk bodemverontreiniging veroorzaakt hebben. Deze potentiële verontreinigingsbronnen vormen het zogenaamde Historisch Bodem Bestand (HBB).

Besluiten

Op basis van de aangeleverde rapporten doet het bevoegd gezag uitspraak over de mate van verontreiniging (ernst), de spoedeisendheid van saneren (spoed), te nemen maatregelen voor, na en tijdens sanering, saneringsplannen en de uitvoering van de sanering (evaluatie). In dit overzicht worden de door de provincie Gelderland genomen besluiten vermeld.

Saneringscontouren

Indien sprake is van een deelsanering of verschillende fasen dan worden meerdere contouren vermeld. Per fase of deel wordt aangegeven welke saneringsvariant voor de boven- of ondergrond uiteindelijk is uitgevoerd.

Zorgmaatregelen

Als na sanering nog verontreiniging is achtergebleven zijn maatregelen genomen om blootstelling aan of verspreiding van deze (rest)verontreiniging te voorkomen. Deze maatregelen worden in het BIS geregistreerd. Het bevoegd gezag houdt toezicht op het in standhouden van deze maatregelen.